


COVERGUARD tööriivaste suurused

Mõõt sentimeetrites, mõõta otse keha pealt, ilma mõõdulinti pingutamata.



Meeste suurused	38	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	68
A Rinnaübermõõt	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	137	144
B Vöökoht	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	125	132
C Puusaübermõõt	85	92	93	100	101	108	109	116	117	124	125	132	133	140	141	148
Tähistus tähtedega	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXXL	
Tähistus numbritega	0		1		2		3		4		5		6		7	